

# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung EU Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung EU Nr. 574/2014



## RAPID-FLOOR Compound BZ12

Stand: 2023-06

Seite 1 von 1

Mineralischer Austrocknungsbeschleuniger für konventionelle Zementestriche

### Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers

RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH  
Auerstraße 4  
45663 Recklinghausen

### System zur Bewertung und Notifizierte Stelle

- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4
- Der Hersteller hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung vorgenommen und bewertet die Leistungsfähigkeit des Produkts durch eine regelmäßige werkseigene Produktionskontrolle.

### Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale              | Leistung                    | Harmonisierte Technische Spezifikation |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| Brandverhalten                    | A1                          | EN 13813-2002                          |
| Freisetzung korrosiver Substanzen | CT                          |  |
| Wasserdurchlässigkeit             | keine Leistung festgestellt |  |
| Wasserdampfdurchlässigkeit        | keine Leistung festgestellt |  |
| Druckfestigkeit                   | C30                         |  |
| Biegezugfestigkeit                | F5                          |  |
| Verschleißwiderstand              | keine Leistung festgestellt |  |
| Schallisolierung                  | keine Leistung festgestellt |  |
| Schallabsorption                  | keine Leistung festgestellt |  |
| Wärmedämmung                      | keine Leistung festgestellt |  |
| Chemische Beständigkeit           | keine Leistung festgestellt |  |

### Erklärung

Das Produkt entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH.

Recklinghausen im Juni 2023

i.A. Dirk von Pidoll | Technische Leitung