## Gesundheitspass gesündere Gebäude





für das

## Musterhaus Bestwig

Heinrich-Heine-Str. 3 in 59909 Bestwig

Das Gebäude wurde durch geschulte Fachkräfte errichtet, Baumaterialien, Bauart und Innenraumluftqualität wurden geprüft und erfüllen die Kriterien des Sentinel Haus Instituts.

Es erhält nach Prüfung (SGS-Bericht Nr. 4997678) die vorliegende Bescheinigung.



Formaldehyd

Peter Bachmann, Freiburg, den 27. Oktober 2020









## Anlage zum Gesundheitspass / zur Urkunde Innenraumluftqualität

Auftraggeber: Büdenbender Hausbau GmbH

Raumbezeichung:

Letzter Handwerker

tätig vor:

Vorm Eichhölzchen 10

57250 Netphen

Bauart: Holzbauweise Neubau/Bestand: Neubau

Probenehmer:FrauEigen-/Fremdüber-FremdüberwachungClaudia Porath vomwachung:

Sentinel Haus Institut

Schlafzimmer oben

verputzt.

Probenahmedatum: 29. September 2020 Betriebszustand der Lüftungsanlage: Aus, manuelle Lüftung

ab 12:00 Uhr

Raumtemperatur: 20,4 °C

Verschlusszeiten: Nutzungsbedingungen

Probenahmemedium: Tenax/DNPH Volumen: 3/60L

Pumpe: BiVoC2

Analyselabor: SGS Institut Fresenius GmbH Prüfberichts-Nr. 4997678

Königsbrücker Landstr. 161

D-01109 Dresden Prüfberichtsdatum: 14. Oktober 2020
Ausbauzustand

zum Zeitpunkt der

Ca. 2 Monate vor Messung

Messung: Designfußboden, Wände

Die Kriterien des Sentinel Haus Instituts für Gebäude wurden eingehalten. Das bedeutet, TVOC < 1000 μg/m³, Formaldehyd < 60 μg/m³ und keine Überschreitung der Vorsorgerichtwerte (RWI) nach UBA/AIR. Vollständige Kriterien abrufbar www.sentinel-haus.de